Bau einer Holzterasse

Der Kunde fühlten sich mit den alten Steinplatten und dem mit Efeu zugewucherten Sichtschutzzaun nicht mehr wohl. Etwas Neues mußte her.

Durchgeführte Arbeiten:
Abriss und Entsorgung der alten Sichtschutzzäune und der alten Steinplatten
Setzen neuer Sichtschutzzäune
Drainagelegung
Konstruktion des Unterbaus
Fachgerechte Verlegung der Holzdielen

Bilder sagen mehr als Worte

Klicken Sie auf ein Vorschaubild, um eine detaillierte Vorher- Nachheransicht zu bekommen.

-
-
-
Vorher
Nachher

-
Vorher
Nachher

-
Vorher
Nachher

-

-