

Bau einer Holzterasse

Der Kunde fühlte sich mit den alten Steinplatten und dem mit Efeu zugewucherten Sichtschutzzaun nicht mehr wohl. Etwas Neues mußte her.

Durchgeführte Arbeiten:

Abriss und Entsorgung der alten Sichtschutzzäune und der alten Steinplatten

Setzen neuer Sichtschutzzäune

Drainagelegung

Konstruktion des Unterbaus

Fachgerechte Verlegung der Holzdielen

Bilder sagen mehr als Worte

Klicken Sie auf ein Vorschaubild, um eine detaillierte Vorher- Nachheransicht zu bekommen.





•



•



•



•

